클로즈업 촬영하기

망원 접사 기능을 사용하여 피사체를 클로즈업 촬영할 수 있습니다.

*이미지는 예시용에 한합니다.

1 ⓜ를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “매뉴얼 설정” 을 선택하고 ⓞⓚ를 누릅니다.

3 “근접촬영” 을 선택하고 ⓞⓚ를 누릅니다.

4 “켜짐” 을 선택하고 ⓞⓚ를 누릅니다.

설정	내용
꺼짐	망원(T) 쪽에서 최대 1m 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다. 광각(W) 쪽에서 최대 5cm 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다.
켜짐	망원(T) 쪽에서 최대 50 cm 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다. 광각(W) 쪽에서 최대 5cm 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다.

주의 :

- 근접 촬영을 하지 않을 때는 망원 접사를 “꺼짐” 으로 설정하십시오. 그렇지 않으면 이미지가 흐려질 수도 있습니다.