图像粗糙。

使用数码变焦时,由于是数码放大,图像会变得粗糙。