


液晶监视器




1 滑块

LASER TOUCH OPERATION

- 通过菜单或索引画面选择项目或图像。

2 液晶监视器

- 打开和关闭液晶监视器即可打开和关闭电源。
- 转动监视器，拍摄自己的肖像。



3 OK 键

- 确认选定的项目或图像。

4 操作键

- 可能会显示操作键的功能。

5 MENU 键

- 显示设置菜单。

小心：

- 不要用力压表面，或将其置于强冲击下。这样做可能会损坏或弄破屏幕。