

На записанных изображениях
появляются вертикальные линии.

Такое явление происходит при съемке
объекта, освещенного ярким светом.
Это не является неисправностью.