

---

### バッテリー残量が正しく表示されない

ACアダプターを接続すると、バッテリー残量は表示されません。  
高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返していると、正しく表示できないことがあります。