

**СВЯЗЬ С УСТРОЙСТВОМ Bluetooth НЕВОЗМОЖНА  
(только GZ-HM550)**

Убедитесь, что между видеокамерой и устройством, совместимым с Bluetooth, нет препятствий.

Проверьте зарегистрированное устройство и вновь зарегистрируйте его.

Обратитесь к руководству по эксплуатации подключенного устройства.