
**KOMMUNIKATION MIT DEM Bluetooth-GERÄT NICHT
MÖGLICH (für GZ-HM960)**

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Bluetooth-fähigen Gerät und dem Camcorder befinden.

Prüfen Sie das registrierte Gerät und registrieren Sie es noch einmal.

Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts nach.