


Přehrávání 3D snímků (pro GZ-HM960)

Přepněte do 3D režimu pomocí tlačítka 3D, aby se tlačítko rozsvítilo.



- Režim 3D a 2D se mění každým stisknutím 3D tlačítka. Když je 3D režim aktivovaný, tlačítko se rozsvítí.

UPOZORNĚNÍ :

- Pro přehrávání 3D snímků se podívejte také na „Opatření při přehrávání 3D snímků“.
- Některé objekty nemusí při přehrávání v 3D režimu vypadat přirozeně. Někdy nemusí být 3D efekt ani vidět. V tomto případě doporučujeme přehrát video v 2D režimu.

POZNÁMKA :

- 3D snímky jsou podporovány LCD monitorem tohoto přístroje. 3D snímky můžete přehrát na LCD monitoru. Pokud používáte 3D kompatibilní televizor, můžete přehrávat i 3D snímky při propojení pomocí HDMI kabelu.
- Při záznamu v 3D režimu je snímek zaznamenán v 2D režimu, i když je zobrazení na LCD monitoru v 3D.
- Při přehrávání 3D snímků na televizoru kompatibilním s 3D bude zobrazení na LCD monitoru v 2D.
- Když je tento přístroj připojen k 3D kompatibilnímu televizoru pomocí HDMI kabelu a nastaven na režim záznamu v 3D režimu, na televizoru se zobrazí snímky v 3D.
- 3D efekt může u 3D snímků vypadat buď příliš silný nebo příliš slabý. V takových případech můžete 3D efekt upravit vyrovnaním paralaxy (3D LEVEL ADJUST).
- Při dlouhém sledování 3D snímků se může projevit únava nebo nevolnost. Při sledování 3D snímků na tomto přístroji se každých 30 minut zobrazí zpráva. Pro zrušení zobrazování zprávy nastavte „VÝSTRAHA 3D DISPLEJE“ na „VYPNUTO“.