

СВЯЗЬ С УСТРОЙСТВОМ Bluetooth НЕВОЗМОЖНА (для GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)

Убедитесь, что между видеокамерой и устройством, совместимым с Bluetooth, нет препятствий.

Проверьте зарегистрированное устройство и вновь зарегистрируйте его.

Обратитесь к руководству по эксплуатации подключенного устройства.