
دوربین خیلی سردشده دوربین را روشن نگه دارید، لطفا صبر کنید

این دستگاه را برای مدتی روشن بگذارید.
اگر هشدار همچنان نشان داده می شود، دستگاه را خاموش کرده و آن را به مکان گرمی منتقل کنید،
در این حال مراقب باشید که تغییرات ناگهانی در دما ایجاد نشود. پس از مدتی، مجدداً دستگاه را
روشن کنید.