

**МАСШТАБУВАННЯ**

Встановлює максимальний коефіцієнт масштабування.

| Настройка                       | Докладна інформація                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 20x/OPTICAL (GZ-HD510/GZ-HD500) | Дозволяє збільшення масштабу до 20х.  |
| 30x/OPTICAL (GZ-HD620)          | Дозволяє збільшення масштабу до 30х.  |
| 60x/DIGITAL (GZ-HD620)          | Дозволяє збільшення масштабу до 60х.  |
| 80x/DIGITAL (GZ-HD510/GZ-HD500) | Дозволяє збільшення масштабу до 80х.  |
| 200x/DIGITAL                    | Дозволяє збільшення масштабу до 200х. |

**ПРИМІТКИ:**


- Під час цифрового масштабування зображення становиться зернистим, оскільки воно збільшується завдяки цифровій функції.

**Відображення елемента**

- 1 Виберіть режим відео.



- 2 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



- 3 Виберіть „ZOOM“ та натисніть **OK**.

