


Příprava zapisovatelné DVD jednotky (CU-VD50)

1 Připojte USB kabel a síťový adaptér.



- ① Připojte k přístroji síťový adaptér.
- ② Zapijte síťový adaptér zapisovatelné DVD jednotky.
- ③ Připojte dodaný USB kabel k zapisovatelné DVD jednotce.


• Nahlédněte rovněž do manuálu zapisovatelné DVD jednotky.

2 Zapněte zapisovatelnou DVD jednotku a vložte nový disk.



- ① Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí jednotky.
- ② Stiskněte tlačítko vysunutí pro otevření zásobníku s diskem.
- ③ Vytáhněte zásobník a vložte správně nový disk.
- ④ Pevně zatlačte zásobník s diskem, dokud nezaklapne na své místo.

3 Otevřete LCD monitor.



- Zobrazí se menu VYTVOŘIT DVD.
- Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu VYTVOŘIT DVD.

UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že před připojením jednotlivých zařízení je odpojíte od napájení.
- Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše na zařízení.

POZNÁMKA:

- Při připojení k tomuto přístroji budou všechna tlačítka zapisovatelné DVD jednotky CU-VD50 neaktivní, kromě tlačítka napájení a vysunutí disku.