

### **ERREUR SUPPRESSION DONNEES (GZ-MS250/GZ-MS230)**

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.  
"EFFACER MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( P. 0 )  
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.