


LCD-monitori




1 Kosketusanturi LASER TOUCH OPERATION

- Valitsee kohteita tai kuvia valikosta tai hakemistoruudusta.
- "Toimintopainikkeiden käyttö" (S. 0)

2 LCD-monitori

- Kytkee virran päälle ja pois avattaessa ja suljettaessa.
- Mahdollistaa omakuvien oton kiertämällä monitoria.



3 OK-painike

- Vahvistaa valitun kohteen tai kuvan.

4 Toimintopainikkeet

- Esille tulevat toimintopainikkeiden toiminnot.

5 MENU-painike

- Näyttää asetusvalikon.

TÄRKEÄÄ:

- Älä paina pintaa voimalla tai kohdista sitä voimakkaille iskuille.
Tämä saattaa vaurioittaa tai rikkoa näyttöä.