

دوربین خیلی سرد شده دوربین را روشن نگه دارید، لطفا صبر کنید

این دستگاه را برای مدتی روشن بگذارید.
اگر هشدار همچنان نشان داده می شود، دستگاه را خاموش کرده و آن را به مکان گرمی منتقل کنید، در این حال مراقب باشید که تغییرات ناگهانی در دما ایجاد نشود. پس از مدتی، مجدداً دستگاه را روشن کنید.