

**IMPOSSIBILE COMUNICARE CON IL DISPOSITIVO Bluetooth
(per GZ-HM960)**

Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il dispositivo conforme a Bluetooth e la camcorder.

Controllare il dispositivo associato e associarlo nuovamente.

Leggere il manuale delle istruzioni del dispositivo connesso.