

TIEDONSIIRTO Bluetooth-LAITTEELLA EI ONNISTU (GZ-HM960:lle)

Varmista, että Bluetooth-yhteensopivan laitteen ja videokameran välillä ei ole esteitä.

Tarkista rekisteröity laite ja rekisteröi uudelleen.

Katso ohjeita liitetyn laitteen käyttöoppaasta.