

NEM LEHET A Bluetooth ESZKÖZZEL KOMMUNIKÁLNI (GZ-HM960 esetén)

Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok a Bluetooth kompatibilis eszköz és a videokamera között.

Ellenőrizze a regisztrált eszközt és regisztrálja azt újra.

Lásd a csatlakoztatott eszköz felhasználói útmutatóját is referenciaként.