

يتعذر الاتصال بجهاز Bluetooth (GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-) (HM860)

تأكد من أنه لا توجد عوائق بين الجهاز المتوافق مع Bluetooth وكاميرا تسجيل الفيديو.
افحص الجهاز المخصص وخصصه مرة أخرى.
يُرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز المتصل.