

**IMPOSSIBLE DE COMMUNIQUER AVEC LE DISPOSITIF  
Bluetooth (pour GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)**

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le périphérique compatible Bluetooth et le caméscope.

Vérifiez le périphérique enregistré et enregistrez à nouveau.

Consultez également le manuel d'instructions du périphérique connecté.