


Nastavení oblasti fotometrie

Můžete nastavit jas specifikované oblasti jako standardní.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „OBLAST FOTOMETRIE“ a stiskněte .



4 Zvolte „MÍSTO“ a stiskněte .



- Pokud je zvolen „MÍSTO“, nastavte umístění rámečku stisknutím provozních tlačítek ""/"". Po dokončení volby stiskněte  pro potvrzení.