


## DVD 刻录机的准备 (CU-VD50)

1 关闭液晶监视器，并连接。



- ① 把交流电适配器与本机连接。
- ② 连接 DVD 刻录机的交流电适配器。
- ③ 连接 DVD 刻录机随带的 USB 电缆。


• 另请参阅 DVD 刻录机的使用说明书。

2 打开 DVD 刻录机，并插入一张新光盘。



- ① 按电源按钮，接通电源。
- ② 按弹出按钮，打开光盘托架。
- ③ 拉出托架，正确装入新光盘。
- ④ 推入光盘托架，直至咔哒一声卡进。

3 打开液晶监视器。



- 出现制作 DVD 菜单。
- 连接 USB 电缆期间，显示制作 DVD 菜单。

**小心：**

- 连接设备时务必切断电源。  
否则可能会发生电击或故障。

**注：**

- 连接本机时，除电源按钮和弹出按钮外，DVD 刻录机 CU-VD50 上的所有按钮都不起作用。