

---

### ERREUR SUPPRESSION DONNEES (GZ-MS230 uniquement)

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.

"EFFACER MEM. INTERNE (GZ-MS230)" (P. 0 )

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.