

オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になります。

設定	内容
切	5分放置しても電源が切れません。
入	5分放置すると、自動で電源が切れます。


メモ：

- バッテリー使用時は、5分間放置すると自動に電源を切ります。
- ACアダプター使用時は、待機状態になります。


項目を表示するには

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す



2 "本体設定"を選んで、OKを押す



3 "オートパワーオフ"を選んで、OKを押す

