

클로즈업 촬영하기


망원 접사 기능을 사용하여 피사체를 클로즈업 촬영할 수 있습니다.




*이미지는 예시용에 한합니다.

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.




1 MENU 를 누릅니다.




2 “매뉴얼 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “근접촬영” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “켜짐” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



주의 :

- 근접 촬영을 하지 않을 때는 “근접촬영” 를 “꺼짐” 으로 설정하십시오. 그렇지 않으면 이미지가 흐려질 수도 있습니다.

설정	내용
꺼짐	망원(T) 쪽에서 최대 1m 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다. 광각(W) 쪽에서 최대 5cm 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다.
켜짐	망원(T) 쪽에서 최대 50 cm 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다. 광각(W) 쪽에서 최대 5cm 까지 근접 촬영을 할 수 있습니다.