
KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET HET Bluetooth APPARAAT (voor GZ-HM960)

Zorg dat er zich geen obstakels bevinden tussen het toestel dat compatibel is met Bluetooth en de camcorder.

Controleer het geregistreerde toestel en registreer het opnieuw.

Zie de instructiehandleiding van het aangesloten toestel.