

Der er ingen lyd.

Lyden bliver ikke optaget på videoer som er optaget i HIGH SPEED RECORDING/TIME-LAPSE RECORDING.