
NIE MOŻNA SIĘ POŁĄCZYĆ Z URZĄDZENIEM Bluetooth (dla GZ-HM960)

Upewnij się, czy pomiędzy urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth a kamerą nie ma przeszkód.

Sprawdź zarejestrowane urządzenie i zarejestruj je ponownie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.