

СВЯЗЬ С УСТРОЙСТВОМ Bluetooth НЕВОЗМОЖНА (для GZ-HM960)

Убедитесь, что между видеокамерой и устройством, совместимым с Bluetooth, нет препятствий.

Проверьте зарегистрированное устройство и вновь зарегистрируйте его.

Обратитесь к руководству по эксплуатации подключенного устройства.