

**ارتباط با دستگاه بلوتوث ممکن نیست (ویژه GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)**

بررسی کنید که هیچ مانعی بین دستگاه سازگار با Bluetooth و دوربین فیلمبرداری وجود نداشته باشد.  
دستگاه ثبت شده را بررسی کرده و مجدداً ثبت کنید.  
به دفترچه راهنمای دستگاه متصل مراجعه کنید.