


Nastavení oblasti fotometrie

Můžete nastavit jas specifikované oblasti jako standardní.

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



- 3 Zvolte „OBLAST FOTOMETRIE“ a stiskněte .



- 4 Zvolte „MÍSTO“ a stiskněte .



- Pokud je zvolen „MÍSTO“, nastavte umístění rámečku stisknutím provozních tlačítek „←“/“→“.
- Po dokončení volby stiskněte  pro potvrzení.