

**На записанных изображениях появляются вертикальные линии.**

Такое явление происходит при съемке объекта, освещенного ярким светом. Это не является неисправностью.