

На знятих зображеннях відображаються вертикальні лінії.

Таке явище виникає під час зйомки об'єкта з яскравим освітленням. Це не є ознакою несправності камери.