

## Зміна масштабу

Кут зйомки можна налаштувати за допомогою функції зміни масштабу.



- Використовуйте параметр W огляду (широке поле огляду) для зйомки у широкому форматі.
- Використовуйте параметр T відстані (фокусна відстань телефото) для збільшення об'єкта під час зйомки.

### ПРИМІТКИ:

- У режимі фотозйомки цифрове масштабування неможливе.