


MONITOR HELDER

Stelt de helderheid van het LCD-scherm in.

1 Druk op  om het menu te zien.




2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" en druk op .



3 Selecteer "MONITOR HELDER" en druk op .



4 Pas de helderheid van het scherm aan.



- Schuif omhoog om de helderheid te verhogen.
- Schuif omlaag om de helderheid te verlagen.
- Raak na het instellen  aan.