

Подсоединение ферритового фильтра к кабелю постоянного тока

Ферритовый фильтр снижает помехи.
Подсоедините конец кабеля с ферритовым фильтром к аппарату.
Ферритовый фильтр снижает помехи.
Подсоедините конец кабеля с ферритовым фильтром к камере.

