

Зміна масштабу


Кут зйомки можна налаштувати за допомогою функції зміни масштабу.

- Використовуйте параметр W огляду (широке поле огляду) для зйомки у широкому форматі.
- Використовуйте параметр T відстані (фокусна відстань телефото) для збільшення об'єкта під час зйомки.



- Можна також використовувати бігунок для масштабування T/W.

Зміна масштабу W (широкий кут)
Зміна масштабу T (телефото)



ПРИМІТКИ:

- У режимі фотозйомки можливе лише оптичне масштабування.