


用 USB 电缆充电

- 1
- 关闭液晶监视器,即可关闭摄像机,并从摄像机上取下交流电适配器和电
池。

- 2
- 打开电脑,用 USB 电缆连接摄像机。



- 连接 USB 电缆前,不要装入电池。

- 3
- 安装电池。
 - 充电过程中,充电灯会闪烁。
 - 充电结束时熄灭。

注 : —————

- 交流电适配器与摄像机连接期间无法进行 USB 充电。
- 充电期间不要关闭电脑,或将电脑设在睡眠模式(否则会停止充电)。
- 有些类型的电脑即使关闭也能充电。参阅电脑说明书或咨询电脑制造商。
- 使用备选的 USB 交流电适配器(AC-V10L)也能充电。如果您使用 JVC 交流电适配器以外的任何其他 USB 交流电适配器,则无法保证安全和性能。
- 如果充电没有开始,则取出电池,从第 1 步开始重新尝试。
- 摄像机与电脑连接期间,您无法录制或播放视频。充电结束后拔下 USB 电缆。

电池充电的大约时间(使用 USB 电缆)

电池	充电时间
BN-VG107E/BN-VG107AC (随附)	9 小时 30 分钟
BN-VG114E/BN-VG114AC	18 小时 30 分钟
BN-VG121E/BN-VG121AC	25 小时
BN-VG138E	45 小时 30 分钟