
无法把文件复制到电脑硬盘上。

正确连接 USB 电缆。

如果没有安装随附软件 **LoiLoScope AX**, 有些功能就可能无法正常使用。

备份前, 确保电脑硬盘上留有足够的剩余空间。