

غير قادر على نسخ الملفات إلى القرص الصلب للكمبيوتر.

قم بتوصيل كبل USB بشكل صحيح.

في حالة عدم تثبيت برنامج LoiLoScope AX المرفق، قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل ملائم. تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.