

НЕМОЖЛИВИЙ ЗВ'ЯЗОК З ПРИСТРОЄМ Bluetooth (для GZ-NM960)

Переконайтеся в тому, що немає перешкод між Bluetooth-сумісним пристроєм та відеокамерою.

Перевірте зареєстрований пристрій та виконайте повторну реєстрацію.

Зверніться до інструкції з використання підключеного пристрою.