


Зміна масштабу

Кут зйомки можна налаштувати за допомогою функції зміни масштабу.

- Використовуйте параметр W огляду (широке поле огляду) для зйомки у широкому форматі.
- Використовуйте параметр T відстані (фокусна відстань телефото) для збільшення об'єкта під час зйомки.



- Доступні наступні функції зміни масштабу:
- Оптичне масштабування (1 – 10x)

ПРИМІТКИ :

- У режимі фотозйомки можливе лише оптичне масштабування.