



Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir bilgisayara kopyalayın.

1 LCD monitörü açın.



2 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.



* Resimde gösterilen AC adaptörü AC-V10M'dir.

1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.


2 AC adaptörü bu birime takın.

• Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.

• Sağlanan JVC AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

3 "PC'YE TAKMAK İÇİN," üzerine dokunun.



4 "PC'DE OYNAT," üzerine dokunun.



• Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.

• Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

• Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser 3 BE programını kapatın.

• İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmelidir.

5 "Başlat," menüsünden "Computer," (Windows Vista) / "Bilgisayarın," (Windows XP) / "Computer," (Windows 7) seçin, daha sonra "JVCCAM_MEM," ya da "JVCCAM_SD," ikonu üzerine tıklanın.

• İstedığınız dosyaları içeren klasörü açın.

6 Dosyaları bilgisayar içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI :


- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT :

- Dosyaları düzenlemek/görüntülemek için, AVCHD (video)/JPEG (hareketsiz görüntü) dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bilgisayar üzerinde yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantısının Kesilmesi

1 “Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar,” üzerine tıklatın.



2 “Safely Remove USB Mass Storage Device,” üzerine tıklatın.

3 (Windows Vista için) “OK,” üzerine tıklatın.

4 USB kablosunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.